



CIGIDEN

Centro Nacional de Investigación
para la Gestión Integrada
de Desastres Naturales

Mapa de Daños

Región Metropolitana, Chile


Evento Hidrometeorológico del 28 y 29 de junio 2020



Caídas de
rocas



Activación
de quebrada




Activación leve
de quebrada



Anegamientos -
Ruta
Cortada



Desborde o
crecida del río



Medio a Leve desborde
o crecida del río




Multimproblema



Localidades





Isoterma 0°C Sector Cerro El Sombrero, Comuna de Melipilla: 2.114 m s.n.m.
(29/06/2020)



x Nombre estación meteorológica
Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Precipitaciones
acumuladas (mm)
28/06/2020 - 29/06/2020

- 1 Peldehue Ad.
- 2 Lo Pinto
- 3 El Colorado
- 4 Pudahuel Stgo
- 5 San Pablo - DASA
- 6 Quinta Normal
- 7 Talagante
- 8 San José de Guayacán
- 9 Santo Domingo
- 10 Jardín Botánico



Equipo de Elaboración:
- **Francisca Roldán Marambio**,
Geóloga, Investigadora CIGIDEN.
Recopilación de información, Edición/Elaboración.
- **Luis Avalos Torres**,
Estudiante Geología UCN - CIGIDEN.
Recopilación de información.
Agradecimientos:
- **Brigada Forestal Voluntaria de Chile (La Florida)**
Entrega de Información Oficial.
- **Marcos Contreras**
Geólogo, Geoparque Cajón del Maipo
Actualización de Información San José de Maipo.